

# TOMIYAMA式 NJW型洗びん機/NRW型リンサー



「ホルダ損傷が多い」

「部品代、メンテナンスコストが大きい」

「給びん、排びんでのトラブルが多い」

「型替に時間を要する」、

「ユーティリティコストがかかる」「残水が気になる」

「洗浄力が低く、新びんでも洗浄不良が発生する」

このようなお悩みはありませんか？

当社独自の多品種少ロット対応マルチタイプ洗びん機をご検討下さい。  
詳しくはお電話または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。





ホルダ損傷はほぼゼロ！  
メンテナンスコスト低減！  
給びん/排びん時トラブル無！

詳しくはお電話または問い合わせ  
フォームよりお問い合わせ下さい！

全て1台で兼用可能！型替5分以内！

※特殊びんを除きます※

